

【8月25日大雨（土砂災害・浸水害）、洪水警報】 長岡市の状況報告（第8報）

令和6年9月9日(月)午前9時

長岡市危機管理防災本部

【気象概要・体制】

| 日時 | 内容 |
|-----------|---|
| 25日 16:18 | 大雨警報（土砂災害、浸水害）、洪水警報 発表 【体制】警戒体制に移行 |
| 16:18 | 土砂災害前ぶれ注意情報 ト-26（滝谷）、ナ-26（太田） 発表 【体制】第1次出動体制移行 |
| 16:24 | 記録的短時間大雨情報（小千谷付近） |
| 17:05 | 土砂災害警戒情報 ト-26（滝谷）、ナ-26（太田） 発表 |
| 20:00 | 土砂災害警戒情報 解除 |
| 20:29 | 大雨警報（土砂災害、浸水害） 洪水警報 全て解除 【体制】通常体制に移行 |

【降雨状況】

| 観測所名 | 期間内総雨量 | 最大当時間雨量 |
|--------|---------|---------------------|
| アメダス長岡 | 75.5mm | 68.0mm(8月25日16時40分) |
| 渡沢 | 69.0mm | 62.0mm(8月25日16時20分) |
| 栖吉 | 67.0mm | 62.0mm(8月25日16時30分) |
| 濁沢町 | 85.0mm | 70.0mm(8月25日16時20分) |
| 関原南 | 54.0mm | 50.0mm(8月25日16時40分) |
| 猫興野 | 44.0mm | 42.0mm(8月25日17時10分) |
| 浦 | 30.0mm | 25.0mm(8月25日16時40分) |
| 上岩井 | 36.0mm | 32.0mm(8月25日16時50分) |
| 山古志竹沢 | 103.0mm | 85.0mm(8月25日16時10分) |
| アメダス小国 | 18.0mm | 14.0mm(8月25日16時40分) |
| 小島谷 | 49.0mm | 47.0mm(8月25日16時50分) |
| アメダス寺泊 | 15.0mm | 15.0mm(8月25日17時20分) |
| 法崎 | 56.0mm | 55.0mm(8月25日17時20分) |
| アメダス栃尾 | 28.0mm | 17.5mm(8月25日17時00分) |
| 栃堀 | 48.0mm | 29.0mm(8月25日15時40分) |
| 与板維持管理 | 65.0mm | 63.0mm(8月25日17時00分) |
| 東川口 | 100.0mm | 76.0mm(8月25日16時10分) |
| 大平沢川機場 | 118.0mm | 90.0mm(8月25日16時10分) |

※令和6年8月25日午後3時から令和6年8月25日午後8時まで（5時間）の連続雨量

【河川水位状況】

| 河川（観測所） | 状況 | 最高水位 |
|------------|------------------------------|--------|
| 栖吉川（地蔵観測所） | 避難判断水位超過（8月25日17時40分～18時40分） | 20.96m |
| 栖吉川（長倉観測所） | 氾濫注意水位超過（8月25日17時20分～17時30分） | 26.60m |
| 太田川（宮内観測所） | 氾濫注意水位超過（8月25日17時40分～18時10分） | 23.23m |

【被害状況】（9月9日午前9時現在）

（1）人的被害 なし

（2）建物被害

| 区 分 | | 長 岡 | 三 島 | 川 口 | 合計 | 被害報告計 |
|-----|-----------------|-----|-----|-----|----|-------|
| 住 家 | 床上0.1m以上1m未満の浸水 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| | 床上0.1m未満の浸水 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| | 床下浸水 | 20 | 0 | 1 | 21 | |
| 非住家 | 浸水被害（土間など） | 0 | 3 | 2 | 5 | 5 |
| 合計 | | 23 | 3 | 3 | 29 | 29 |

（3）市道道路被害

| 地域 | 路線名等 | 区間 | 規制理由 | 規制状況 | | | |
|-----|------------|---|--------|----------|-------|--------|-------|
| | | | | 規制日時 | | 規制解除日時 | |
| 長岡 | 市道64号線 | 袋町アンダーパス （乗用車1台立往生→移動済み） | 冠水 | 25日 | 16:30 | 25日 | 20:05 |
| 長岡 | 市道宮内202号線 | 村松木橋（河川増水により木橋流出） ※用途廃止により通行止め中だったもの ※8/27 流出部材撤去作業実施 | 流出 | 従前から通行止め | | - | - |
| 長岡 | 市道新組90号線 | 北陽1丁目福島第1市道ボックス （乗用車1台立往生） | 冠水 | 25日 | 18:15 | 26日 | 11:00 |
| 長岡 | 市道上川西5号線 | 蓮濁第1市道ボックス | 冠水 | 25日 | 19:00 | 26日 | 16:30 |
| 長岡 | 市道東幹線28号線 | 蓬平町高龍神社付近（片側交互通行） | 土砂崩落 | 25日 | 18:00 | 26日 | 16:00 |
| 長岡 | 市道上川西202号線 | 蓮濁第2市道ボックス | 冠水 | 25日 | 19:00 | 26日 | 10:15 |
| 長岡 | 市道六日市62号線 | 妙見町地内（通行可） ※8/27 土砂撤去作業実施 | 土砂崩落 | - | - | - | - |
| 中之島 | 市道中之島40号線 | アンダーボックス 国道8号 中興野-灰島新田 | 冠水 | 25日 | 17:58 | 26日 | 04:52 |
| 中之島 | 市道中之島807号線 | アンダーボックス 高速道路料金所下 | 冠水 | 25日 | 17:18 | 25日 | 19:41 |
| 中之島 | 市道中之島808号線 | アンダーボックス 国道8号 灰島新田-中之島地内 | 冠水 | 25日 | 17:26 | 25日 | 20:09 |
| 中之島 | 市道中之島803号線 | 国道8号側道 中之島地内 | 冠水 | 25日 | 17:45 | 25日 | 20:17 |
| 越路 | 市道越路383号線 | 朝日地内道路ボックスカルバート | 冠水 | 25日 | 15:53 | 25日 | 16:38 |
| 山古志 | 市道山古志415号線 | 旧国道291号（迂回路あり） ※8/31 土砂撤去作業実施 | 土砂崩落 | 26日 | 8:30 | 27日 | 10:00 |
| 山古志 | 山古志3号線 | 梶金～木籠（通行可） ※8/31 土砂撤去作業実施 | 土砂崩落 | - | - | - | - |
| 山古志 | 山古志26号線 | 大久保～梶金（片側交互通行） ※8/31 土砂撤去作業実施 | 土砂崩落 | 26日 | 10:30 | 31日 | 17:00 |
| 山古志 | 山古志155号線 | 種苧原（屋内金）（通行可） | 路肩土砂崩壊 | - | - | - | - |
| 和島 | 市道和島80号線 | 下富岡地内（通行可） | 路肩土砂崩壊 | - | - | - | - |
| 和島 | 市道和島71号線 | 下富岡地内（通行可） | 路肩土砂崩壊 | - | - | - | - |
| 川口 | 市道川口104号線 | 川口荒谷地内 | 土砂崩落 | 25日 | 18:38 | 27日 | 17:00 |

(4) 主要道路通行止め なし

(5) 河川被害

| 地域 | 河川名 (管理者) | 被害場所 | 被害状況 | 対応 |
|----|---------------|--------|-------------------------|----------------------------|
| 長岡 | 普通河川下助川 (市管理) | 悠久町4丁目 | 溢水 (損傷なし) 住家床上浸水【再掲】 | 消防団及び業者によるポンプ排水 河川工事施工中 |

(6) 土木施設被害

| 地域 | 施設名 (場 所) | 被害場所 | 被害状況 | 対応 |
|----|-----------|----------|----------------------------------|-----------------|
| 長岡 | 市道宮内202号線 | 村松木橋【再掲】 | 村松木橋流出 ※用途廃止により通行 止め中だったもの | 8/27 流出部材撤去作業実施 |

(7) 農地、農林道、農業施設等被害

| 地域 | 被害箇所 | 詳細 (地区/箇所数) |
|-----|-------|---------------------------------------|
| 長岡 | 蓬平町 | 水路 土砂流入 |
| 長岡 | 竹之高地町 | 水路 土砂流入 |
| 長岡 | 宝地町 | 農地 土砂流入 |
| 山古志 | 竹沢 | 農地 法面崩落 |
| 山古志 | 種芋原 | 農地 崩落土砂の流入 |
| 和島 | 荒巻 | 三島林道3号線 砂利流出 (通行可) |
| 和島 | 下富岡 | 下富岡林道 法面崩落 (通行可) |
| 与板 | 檀原 | 林道大津線 砂利流出 (通行可) |
| 与板 | 山沢 | 農道山沢線 (作業道) 倒木 (全面通行止め) → 8月30日規制解除済み |
| 与板 | 与板町与板 | 林道立ヶ入線 倒木 (全面通行止め) → 8月26日規制解除済み |
| 川口 | 川口武道窪 | 農道 谷側路肩崩落 (全面通行止め) → 9月6日規制解除済み |
| 川口 | 川口相川 | 林道 土砂流入 水路 土砂流入 農地 畦畔崩落 (2箇所) |

(8) 市有施設

| 地域 | 施設名 (場 所) | 発生時刻 (覚知) | 被害状況 | 対応状況 |
|----|------------|-----------|---------------------------------|----------|
| 長岡 | ながおか市民センター | 25日 19:00 | 5階の壁から雨漏りを確認 | 吸水シートを設置 |
| 長岡 | さいわいプラザ | 25日 17:00 | 地下機械室、正面玄関風除室、 8階機械室内で雨漏りを確認 | 雑巾で拭き取り |

(9) 教育施設

| 地域 | 施設名 (場 所) | 発生時刻 (覚知) | 被害状況 | 対応状況 |
|----|-----------|-----------|-------------------------------|----------------------------|
| 長岡 | 下川西小学校 | 26日 7:30 | 児童玄関の屋根からの雨漏り | モップ等で拭き取り |
| 長岡 | 大島小学校 | 26日 7:30 | 機械室に水たまり。機械に被害 なし。草刈り機1台水没 | モップ等で拭き取り 草刈り機は乾燥後に動作確認 |

【避難場所開設】

- ・なし

【その他】

停電

| 地域 | 戸数 | 停電日時 | 復電日時 | 備考 |
|-------------------------------------|------|-----------|-----------|----|
| 川崎2・3丁目 | 200戸 | 25日 15:28 | 25日 17:57 | |
| 与板町与板 | 700戸 | 25日 16:28 | 25日 19:00 | |
| 西川口 | 70戸 | 25日 16:28 | 25日 18:10 | |
| 与板うまみち森林公園キャンプ場 (林道立ヶ入線の倒木による停電) | | 25日 18:30 | 26日 10:50 | |

火災等

中之島地域

- ・中之島で落雷により住家のコンセントから火災（部分焼）1件発生
- ・中野中で落雷により住家の分電盤から火災（ぼや）1件発生